
















Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závití 1/4"

- cívky ASA12, konektory A12209 a přípojovací desky A1B2, pomocné přívody tlaku se závití M5
- pracovní tlak 1-10 bar (provedení 5/3 2,5-10 bar), pracovní teplota: -10 až +60 °C, světlost 8 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED100 %
- řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou nebo bateriovou montáž

| Pracovní tlak | Teplota | Tělo | Těsnění | Přípojení | Médium |  |
|---------------|--------------|----------------|---------|-----------|--------|---|
| 1-10 bar | -10 / +60 °C | hliník / plast | NBR | 1/4" | vzduch | 1 |

| Elektromagnetické ventily A1E | | | | | | |
|-------------------------------|---|--------|--------|---|--------|--------------|
| | Symbol | Obj.č. | Kód | Funkce | Závití | Průtok |
| • |  | 034025 | A1E230 | 3/2 NC | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034040 | A1E231 | 3/2 NO | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034024 | A1E232 | 3/2 cívka / cívka | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034039 | A1K230 | 3/2 NC pomocný přívod tlaku | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| ○ |  | 034023 | A1K232 | 3/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034111 | A1E250 | 5/2 cívka / pružina | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034121 | A1E251 | 5/2 cívka / cívka | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034131 | A1E270 | 5/3 střední poloha uzavřená | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034133 | A1E271 | 5/3 střední poloha odvětraná | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| • |  | 034132 | A1E272 | 5/3 střední poloha pod tlakem | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| ○ |  | 034035 | A1K250 | 5/2 cívka / pružina pomocný přívod tlaku | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| ○ |  | 034034 | A1K251 | 5/2 cívka / cívka pomocný přívod tlaku | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| ○ |  | 034037 | A1K270 | 5/3 střední poloha uzavřená pomocný přívod tlaku | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| ○ |  | 034038 | A1K271 | 5/3 střední poloha odvětraná pomocný přívod tlaku | G 1/4" | 1 100 NI/min |
| ○ |  | 034036 | A1K272 | 5/3 střední poloha pod tlakem pomocný přívod tlaku | G 1/4" | 1 100 NI/min |

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!

