

















# Elektromagnetické ventily A1E

s přípojovacími závití 1/2"

- cívky ASA12; konektory A12209
- pracovní tlak 0-10 bar; pracovní teplota: -10 až +60 °C; světlost 15 mm
- el. hodnoty: příkon 3 W či 4,2 VA, tolerance napětí 10 %, zatížení ED 100 %
- řada elektromagnetických ventilů pro samostatnou montáž

| Pracovní tlak | Teplota      | Tělo   | Těsnění | Připojení | Médium |  |
|---------------|--------------|--------|---------|-----------|--------|---|
| 0-10 bar      | -10 / +60 °C | hliník | NBR     | 1/2"      | vzduch | 1   |

| Elektromagnetické ventily A1E |   |        |        |  |        |              |
|-------------------------------|---|--------|--------|--|--------|--------------|
|                               | Symbol  | Obj.č. | Kód    | Funkce   | Závit  | Průtok       |
| ●                             |    | 034113 | A1E430 | 3/2 NC   | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |    | 034122 | A1E431 | 3/2 NO   | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |    | 034123 | A1E432 | 3/2<br>cívka / cívka                                     | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |    | 034137 | A1K430 | 3/2 NC<br>pomocný přívod tlaku                           | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |   | 034158 | A1K432 | 3/2<br>cívka / cívka<br>pomocný přívod tlaku             | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ●                             |  | 034114 | A1E450 | 5/2<br>cívka / pružina                                   | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ●                             |  | 034115 | A1E451 | 5/2<br>cívka / cívka                                     | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034139 | A1E452 | 5/2<br>cívka / cívka<br>diferenční                       | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ●                             |  | 034124 | A1E470 | 5/3<br>střední poloha uzavřená                           | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034125 | A1E471 | 5/3<br>střední poloha odvětraná                          | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034126 | A1E472 | 5/3<br>střední poloha pod tlakem                         | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034138 | A1K450 | 5/2<br>cívka / pružina<br>pomocný přívod tlaku           | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034140 | A1K451 | 5/2<br>cívka / cívka<br>pomocný přívod tlaku             | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034159 | A1K470 | 5/3<br>střední poloha uzavřená<br>pomocný přívod tlaku   | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034160 | A1K471 | 5/3<br>střední poloha odvětraná<br>pomocný přívod tlaku  | G 1/2" | 2 900 NI/min |
| ○                             |  | 034161 | A1K472 | 5/3<br>střední poloha pod tlakem<br>pomocný přívod tlaku | G 1/2" | 2 900 NI/min |

Ventily jsou dodávány bez cívek a konektorů, objednávejte samostatně!



