

## Potrubi systém AIR PUSH

ukončovací krabice



| Ukončovací krabice EVD – vstup spojka+kohout / výstupy závit |              |            |            |              |              |    |     |
|--|--------------|------------|------------|--------------|--------------|----|-----|
| Obj. č.  | Vstup        | Výstupy    | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Rozměry (mm) |    |     |
|  |              |            |            |              | d            | š  | v   |
| <b>EVDYK-15-1</b>  | spojka 15 mm | 1 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 138 |
| <b>EVDYK-18-1</b>  | spojka 18 mm | 1 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 138 |
| <b>EVDYK-22-1</b>  | spojka 22 mm | 1 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 140 |
| <b>EVDYK-15-2</b>  | spojka 15 mm | 2 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 138 |
| <b>EVDYK-18-2</b>  | spojka 18 mm | 2 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 138 |
| <b>EVDYK-22-2</b>  | spojka 22 mm | 2 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 140 |
| <b>EVDYK-15-3</b>  | spojka 15 mm | 3 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 138 |
| <b>EVDYK-18-3</b>  | spojka 18 mm | 3 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 138 |
| <b>EVDYK-22-3</b>  | spojka 22 mm | 3 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 61 | 140 |



| Ukončovací krabice EVD – vstup spojka+kohout / výstupy rychlospojka |              |                  |            |              |              |    |     |
|---|--------------|------------------|------------|--------------|--------------|----|-----|
| Obj. č.   | Vstup        | Výstupy          | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Rozměry (mm) |    |     |
|   |              |                  |            |              | d            | š  | v   |
| <b>EVDYK-15-1ES</b>   | spojka 15 mm | 1 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 85           | 85 | 138 |
| <b>EVDYK-18-1ES</b>   | spojka 18 mm | 1 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 85           | 85 | 138 |
| <b>EVDYK-22-1ES</b>   | spojka 22 mm | 1 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 85           | 85 | 140 |
| <b>EVDYK-15-2ES</b>   | spojka 15 mm | 2 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 67 | 138 |
| <b>EVDYK-18-2ES</b>   | spojka 18 mm | 2 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 67 | 138 |
| <b>EVDYK-22-2ES</b>   | spojka 22 mm | 2 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 67 | 140 |
| <b>EVDYK-15-3ES</b>   | spojka 15 mm | 3 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 85 | 138 |
| <b>EVDYK-18-3ES</b>   | spojka 18 mm | 3 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 85 | 138 |
| <b>EVDYK-22-3ES</b>   | spojka 22 mm | 3 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 85 | 140 |



## Potrubi systém AIR PUSH

průchozí krabice

- krabice určené pro zakončování větví potrubních rozvodů, čtyři otvory pro možnost montáže na zeď
- pracovní tlak 15 bar, s TÜV certifikátem, pracovní teplota -10/+50 °C; tělo z černého nylonu PA6, závitové vložky z mosazi
- namontované rychlospojky ve velikosti DN 7,2 z mosazi nebo nástrčné spojky ze systému Air Push na vstupech do krabice
- určené pro potrubní rozvody stlačeného vzduchu v průmyslu a řemeslnictví



| Průchozí krabice DVD – vstupy závit+závit / výstupy závit |            |            |            |              |              |    |    |
|---|------------|------------|------------|--------------|--------------|----|----|
| Obj. č.   | Vstupy     | Výstupy    | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Rozměry (mm) |    |    |
|   |            |            |            |              | d            | š  | v  |
| <b>DVD12-1</b>  | 2 × G 1/2" | 1 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 55 | 60 |
| <b>DVD12-2</b>  | 2 × G 1/2" | 2 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 55 | 60 |
| <b>DVD12-3</b>  | 2 × G 1/2" | 3 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 55 | 60 |
| <b>DVD34-1</b>  | 2 × G 3/4" | 1 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 55 | 60 |
| <b>DVD34-2</b>  | 2 × G 3/4" | 2 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 55 | 60 |
| <b>DVD34-3</b>  | 2 × G 3/4" | 3 × G 1/2" | 15         | -10/+50      | 85           | 55 | 60 |



průchozí provedení

| Průchozí krabice DVD – vstupy závit+závit / výstupy rychlospojka |            |                  |            |              |              |    |    |
|--|------------|------------------|------------|--------------|--------------|----|----|
| Obj. č.  | Vstupy     | Výstupy          | Tlak (bar) | Teplota (°C) | Rozměry (mm) |    |    |
|  |            |                  |            |              | d            | š  | v  |
| <b>DVD12-1ES</b>   | 2 × G 1/2" | 1 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 85           | 85 | 60 |
| <b>DVD12-2ES</b>   | 2 × G 1/2" | 2 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 67 | 60 |
| <b>DVD12-3ES</b>   | 2 × G 1/2" | 3 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 85 | 60 |
| <b>DVD34-1ES</b>   | 2 × G 3/4" | 1 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 85           | 85 | 60 |
| <b>DVD34-2ES</b>   | 2 × G 3/4" | 2 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 67 | 60 |
| <b>DVD34-3ES</b>   | 2 × G 3/4" | 3 × rych. DN 7,2 | 15         | -10/+50      | 120          | 85 | 60 |



průchozí provedení